

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**UNITÀ
STRUTTURALE**
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione	30 / 08 / 2017	Codice ISTAT	
1 Regione	VENETO		05
2 Provincia	Vicenza		024
3 Comune	Camisano Vicentino		021
4 Località abitata	Camisano Vicentino		10001
5 Sezione censuaria			
6 Identificativo Aggregato Strutturale	0000000108	00	
7 Identificativo Unità Strutturale	999		
8 Identificativo Area di Emergenza	0000000007		
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000023	b	
	c	d	
10 Indirizzo	Via XX settembre	11 Civico	52-58
12 Mappa in allegato (vedi retro)			

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO	13 Isolata ☒ Sì ☐ No	14 ☐ Interna ☐ D'estremità ☐ D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d)	☒ Sì ☐ No	
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA	☐ Sì ☒ No	17 ☐ Chiesa ☐ Teatro ☐ Torre/campanile/ciminiera ☐ Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI)	5	19 PIANI INTERRATI ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m)	☐ ≤2,50 ☒ 2,50-3-50 ☐ 3,50-5,00 ☐ ≥5,00	21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC	☒ Sì ☐ No	23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE	☐ C.a. ☐ Acciaio ☐ Acciaio-c.l.s. ☒ Muratura ☐ Mista (muratura/c.a.) ☐ Legno ☐ Non identificata	14
25 TIPO MURATURA	☒ Buona ☐ Cattiva ☐ Non identificata	26 CORDOLI O CATENE
27 PILASTRI ISOLATI	☒ Sì ☐ No	☐ Sì ☒ No
28 PIANO PILOTIS	☒ Sì ☐ No	29 SOPRAELEVAZIONI
30 DANNO STRUTTURALE	☐ Gravissimo ☐ Medio - grave ☐ Leggero ☒ Assente	31 STATO MANUTENTIVO
32 PROPRIETÀ	☐ Pubblica ☒ Privata	☐ Carente ☐ Sufficiente ☒ Buono
33 MORFOLOGIA	☒ Pianeggiante ☐ Su leggero pendio (15°÷30°) ☐ Su forte pendio (>30°)	
34 UBICAZIONE	35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio ☒ Sopra versante incombente o cresta	
36 MICROZONAZIONE SISMICA	37 Zona MS (condizione peggiore) ☐ Stabile ☐ Stabile con amplificazioni ☒ Instabile	
38 Tipo instabilità	38 ☐ Frana ☒ Liquefazione ☐ Faglia attiva e capace ☐ Cedimenti differenziali ☐ Cavità sotterranee	
39 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA	43 Localizzazione frana ☐ Interferente con l'unità strutturale ☐ A monte ☐ A valle	
40 Rischio PAI	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☒ Area alluvionabile ☐ Sì ☐ No	

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)										
49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO	<table> <tr> <td>A ☒ Residenziale (H 0)</td> <td>D ☐ Turistico (K 0)</td> <td>G ☐ Deposito (N 0)</td> </tr> <tr> <td>B ☒ Commercio (I 0)</td> <td>E ☐ Produzione (L 0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C ☐ Serv. pubbl. (J 0)</td> <td>F ☒ Uffici (M 0)</td> <td></td> </tr> </table>	A ☒ Residenziale (H 0)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)	B ☒ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)		C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 0)	
A ☒ Residenziale (H 0)	D ☐ Turistico (K 0)	G ☐ Deposito (N 0)								
B ☒ Commercio (I 0)	E ☐ Produzione (L 0)									
C ☐ Serv. pubbl. (J 0)	F ☒ Uffici (M 0)									
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	☐ ≤1919 ☐ 19-45 ☐ 46-61 ☒ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002									
51 UTILIZZAZIONE	☒ >65% ☐ 30-65% ☐ <30% ☐ Non utilizzato ☐ In costruzione ☐ Non finito ☐ Abbandonato									
52 OCCUPANTI	13									